


工装询价申请卡			
工装名称	耐压用短接夹		
数量	详见要求	单位	个
工装类别	C	使用单位	总装车间
用途	用于绝缘耐压试验短接。		
要求	1.两连线夹 100 个，三连线夹 50 个，四连线夹 150 个； 2.下图为三个一组的短接线夹的示意图(两个一组及 4 个一组同理) 		

编制人签字：傅锡邦

日期：2024.3.18

联系电话：13828082631